

2022年3月31日

お客様各位

シーテック株式会社

【ピッとシュ！】一部の乾電池が使用できない問題について


この度は、【ピッとシュ！】をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

弊社の調査において、一部の【ピッとシュ！】において、一部の単3形乾電池が使用できないことが判明致しました。

具体的な理由としては下図の通り、一部の単3形乾電池におきまして、胴体の部分が通常のものよりも長いものがあることが判明致しました。この単3形乾電池を使用すると、【ピッとシュ！】の電池ボックスの内部の構造が原因で通電できないことがわかりました。

お客様におかれましては、多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

次ページに弊社にて確認できた「使用可能な電池」と「使用不可の電池」を明記致しますので、どうぞよろしくお願い致します。



一般的な電池

調査で判明した使用不可の電池

通電できない実際の画像が以下になります。

この事象が発生しているのは電池ボックス中央の2カ所になります。

左側のTOSHIBA製乾電池はしっかりと密着していますが、右のPanasonic製の乾電池には僅かですが隙間があり、これが原因で通電されません。(赤丸内)

乾電池の肩部分を抑えるコの字型の部分(青矢印)が、一部の乾電池の突起部より長いために起こっています。



■使用可能な電池（※弊社で動作確認済み 2022.03.28 更新）

- ・アスクル アルカリ乾電池（白地にオレンジ色の3）
- ・アスクル ハイパワー 長持ち アルカリ乾電池 PRO（金地に黒の3）
- ・TOSHIBA アルカリ1（品番 LR6AN）
- ・FUJITSU Premium（品番 LR6FP）
- ・IRIS OHYAMA BIGCAPA PRIME（品番 LR6BP）
- ・ヨドバシカメラ アルカリ乾電池 Long Life（品番 LR6HYL）

■使用不可の電池

- ・FUJITSU Premium S（品番 LR6PS）
- ・FUJITSU LongLife PLUS（品番 LR6LP）
- ・FUJITSU High Power（品番 LR6FH）
- ・FUJITSU アルカリ乾電池（品番 LR6H2）
- ・Panasonic EVOLTANEO（品番 LR6NJ）
- ・Panasonic EVOLTA（品番 LR6EJ）
- ・Panasonic アルカリ乾電池（品番 LR6XJ）
- ・MITSUBISHI ELECTRIC アルカリ乾電池 G（品番 LR6GD）
- ・SMARTVALUE アルカリ乾電池（銀白カラー）（品番 N123J）
- ・SMARTVALUE アルカリ乾電池（赤白カラー）（品番 N223J）
- ・大塚商会「TANOSEE」アルカリ乾電池（品番 LR6/1.5V(10P/T)）
- ・KIRKLAND signature アルカリ乾電池
- ・maxell「VOLTAGE(ボルテージ)」（品番 LR6(T)）
- ・ヨドバシカメラ アルカリ乾電池 Premium（品番 LR6HYP）

※胴体が長い電池は一般的には多くない模様です。

※その他の電池について、弊社にて動作の可否が確認でき次第、順次このリストに追加致します。

以上